

上海大众途安转向角度传感器设定方法

贺鹏麟

上海大众途安在以下几种情况导致出现"00778","转向角度传感器-G85"的故障码。需要做转向角度传感器的设定:

- A、更换方向机,
- B、拆装转向柱,
- C、四轮定位的调整,
- D、更换转向角度传感器,
- E、更换转向控制单元,

使用 X431 设定转向角度传感器的具体操作步骤是:

- A、 打开点火开关, 发动机不运转,
- B、 将前轮保持在直线行使状态, 将方向盘向左转 4-----5 度 (不要超过 10 度), 回正后再向右转 4-----5 度 (不要超过 10 度), 将方向盘回正。
- C、 使用 X431 进入[44 转向助力], 然后进入[11 安全登陆]输入安全登陆码“31857”, 点击“确定”, 再进入[04 系统基本调整]输入“60”通道号, 点击“确定”, 在调整完成后, 关闭点火开关 6S 以上。

如果出现"02546","转向极限停止"的故障码, 则需要做转向极限位置的设定, 具体操作方法是: 将前轮保持在直线行使状态, 将方向盘向左转 10 度并保持 1----2S 后回正, 将方向盘向右转 10 度并保持 1----2S 后回正, 方向盘在之间位置保持 1----2S, 然后再将方向盘向左转到底保持 1----2S, 回正后再向右转到底并保持 1----2S, 回正方向盘, 最后关闭点火开关。