

销售年型

| 车型代码 | 生产年份 | 品牌 | 名称 | 发动机代码 | 变速箱代码 | 全轮变速箱代码 |
|---|------|----|-----|-------|-------|---------|
| 4F* | | A | A6L | * | * | * |
| 底盘号区间:LFVB(或 4)A24F (*) 53000082~LFVB(或 4)A24F (*) 53002050 说明: * 代表 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X 中的任何一个 | | | | | | |

故障代码

| 代码 | 名字 |
|------|---------|
| 2470 | 发动机控制单元 |

故障描述

AUDI A6L 2.4L 发动机(装备 CVT 变速箱的车辆)在起步时耸车,故障现象出现在下述工况:

- 1,倒车时(例如:驶离停车地)
- 2,从 R 档换到 D 档后,车辆起步时(约 5KM/H)
- 3,松开制动器踏板,不加油起步,可明显感觉发动机转速不稳
- 4,先向前行驶再倒车时,也可感觉到耸车现象

故障原因

AUDI A6L 2.4L 发动机控制单元软件问题

售后服务解决方案

1,对上述底盘号区间内所有中转库及经销商处 AUDI A6L 2.4L 车辆进行发动机控制单元软件升级,升级软件及其指导文件可在‘经销商资料下载平台’中获取,网址如下:

<http://dds.faw-vw.com/sites/audifiles>

下载路径: 经销商资料下载平台-> 技术文档 -> 升级信息-> AUDI A6L 控制单元刷新程序
-> 发动机控制单元-> 文件名: 4F0 910 522R。各经销商下载后可自己制作光盘, 对车辆
进行升级。

2,升级后的 AUDI A6L 2.4L 发动机控制单元的软件版本号:4F0 910 552S

3,各服务站在进行升级作业前需申报技术现场代表,经技术现场代表同意后方可进行工作,
同时,将相关车辆的故障信息录入 R3 系统中‘质量信息反馈单’。

工位工时

工位代码:01500000

工 时:25