

保养灯归零

这个功能用于保养灯归零（SRI）

现以 C70 Conv 2002 09496757 A（诊断零件编号）为例来说明这个特殊功能的操作：

1. 步骤 1: C70 Conv

选择菜单			
850			
960			
C70 Coupe			
C70 Conv			
S40 (-04)			
S40 (04-)			
S60			
S70			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 11:36

2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 11:36

3. 步骤 3: 选择 CI 仪表板系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CI (组合仪表盘)			
IMM (防盗器)			
VGLA (富豪保护锁死与报警系统)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	☱	☼ 11:36

4. 步骤 4:

选择服务灯归零或特殊功能.


如果选择了服务灯归零,操作将会直接跳至**步骤 6**,但他们执行的结果是一样的。

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
服务灯归零			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	☱	☼ 11:22

5. 步骤 5:


选择: 保养灯归零



6. 步骤 6:

保养灯归零的提示信息如下:

点火开关 开



7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯

如果归零成功,设备显示:保养灯归零完成。 否则显示:保养灯归零失败。

保养灯归零失败时,请重试。

提示信息	
保养灯归零完成	
确定	打印
开始	☰ 11:58