

## 标定 OWS(乘员体重传感器)

这个功能用于校准 OWS(乘员体重传感器).

现以 S80(07-) 2007 B8444S 30773346 AA (诊断零件编号) 为例来说明这个特殊功能的操作:

### 1. 步骤 1: S80(07-)

选择菜单			
S80(-06)			
S80(07-)			
S90			
V40			
V50			
V70(-00)			
V70(00-08)			
V70(08-)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	□	☰	☼ 15:02

### 2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	□	☰	☼ 15:03

### 3. 步骤 3: 选择 SRS 系统

选择菜单			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
PDM (乘客车门模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 15:03

#### 4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱([x431@cnlaunch.com](mailto:x431@cnlaunch.com)),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 15:03

#### 5. 步骤 5:

选择: 标定 OWS(乘员体重传感器)



**6. 步骤 6:**

标定 OWS(乘员体重传感器)的提示信息如下:


注意!如果车上配备 OWS(乘员体重传感器),则可以标定。

关闭点火开关,等待 10 秒钟。

确认乘客座椅上无人或物

打开点火开关,等待 10 秒钟。

注意! 标定时,乘客座椅上必须完全为空。否则,标定错误,这样会导致 SRS(安全气囊系统)功能错误。



7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯

如果校准成功,设备显示:标定成功。 否则显示:标定失败。

标定失败时,请重试。

