

国产宝马 320 的刹车片报警灯如何复位

1. 点火开关打到“OFF”位置，
2. 按住仪表板上右侧按钮不放，
3. 点火开关打到“ON”位置，
4. 仪表板上显示“TEST-01”松开右侧按钮，
5. 按住左侧按钮，一直按到 19 项，仪表显示“LOCK-00”松开左侧按钮，
6. 按右侧按钮 1 次松开，仪表显示“LOCK-ON”
7. 再按左侧按钮到 21 项，仪表显示“LOCK-00”松开左侧按钮，
8. 再按右侧按钮 1 次松开，仪表显示“LOCK-ON”
9. 点火开关打到“OFF”位置，归零结束！